해외 철도사고 발생 보고

□ 개 요

○ `11. 9. 27(화) 14:50경 중국 상하이지방 지하철 10호선 위위엔루역 구내에서 설비고장으로 정차하고 있던 전동차를 뒤에서 진입하던 전동차가 들이받는 열차추돌사고가 발생하였음.

○ 인명피해 : **부상자 300여명**



□ 사고 원인

○ 상하이 시 당국은 설비고장으로 정차하고 있는 전동차로 인해 **열차 신호시스템이 고장** 나, **역무원이 수동으로 신호를 보내는 과정에서 후행 전동열차가 이를 알지 못해** 그대로 위위엔루역으로 진입하여 추돌사고가 발생

□ 향후 계획

○ 사고에 대한 정보를 공유하여 **사고조사 및 해외 철도사고 사례 교육 시 활용**