

# 12개월이상 조사 진행중인 항공기 사고 및 준사고 (Interim Statement)

2011. 7. 31 기준

## I 항공기 사고

번호	발생일자 (장 소)	항공사 (항공기)	사고개요	조사 진행사항
1	07.08.12 김해공항	제주항공 (Q400)	착륙 활주 중 활주로 이탈	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 영문번역 완료</li> <li>- 현재 관계인/제작국가/제작사 의견청취 중</li> </ul>
2	09.11.06 강원인제 점봉산	창원항공 (KA-32A)	건설공사 자재 공수 비행 중 추락	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 영문번역 중</li> <li>- 현재 관계인/제작국가/제작사 의견청취 중</li> </ul>
3	10.02.02 경기 시흥	뷰티플라이 (C-172)	훈련 비행 중 엔진이상으로 불시착 시도 중 고압전선에 걸려 추락	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 영문번역 중</li> </ul>
4	10.02.27 경기도 시흥	통일항공 (S-61N)	산불진화 대기를 위해 이동중 동력전달계통 이상으로 불시착 후 화재로 기체 전소	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 영문번역 중</li> </ul>
5	10.06.24 부천 오정구 대장동	홍익항공 (H369D)	항공 방제작업을 위한 비행 중 고압전선에 충돌하여 추락	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 중</li> </ul>

## II

# 항공기 준사고

번호	발생일자 (장 소)	항공사 (항공기)	사고개요	조사 진행사항
1	09.06.30 광주공항 상공	아시아나 (A321)	운항 중 조종실 방풍창 내측 균열	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 영문번역 완료</li> <li>- 현재 관계인/제작국가/제작사 의견청취 중</li> </ul>
2	09.11.16 강원도 인제	헬리코리아 (Bell-214)	화물을 하화하는 순간, 엔진과속 발생으로 불시착	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 현재 조사보고서 초안 영문번역 중</li> </ul>
3	09.12.26 앵커리지 서쪽900마일	아시아나 (B777)	앵커리지 서쪽 900마일 해상, 고도 36,000 피트에서 좌측 엔진이 정지되어 회항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 영문번역 완료</li> <li>- 현재 관계인/제작국가/제작사 의견청취 중</li> </ul>
4	10.01.18 제주공항 상공	아시아나 (B767-300)	제주공항 상공 비행 중, 좌측 IDG 고장 및 APU 정지로 인하여 제주공항으로 회항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 현재 조사보고서 초안 영문번역 중</li> </ul>
5	10.1.22 태국푸켓 인근	아시아나 (B767-300)	태국 푸켓 인근에서 제2번 엔진에 이상이 발생하여 엔진을 정지하고 푸켓공항으로 회항	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 중</li> </ul>
6	10.5.4 인천공항	미국 서던항공 (B747-300)	이륙할주 중 항공기 타이어 및 기체 일부 손상으로 이륙 포기(RT0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 영문번역 완료</li> <li>- 현재 관계인/제작국가/제작사 의견청취 중</li> <li>- 최종조사보고서 위원회 심의예정(9월)</li> </ul>
7	10.5.8 강원도 인제	헬리코리아 (KA-32)	철탐공사 현장에서 철탐자재를 인양하던 도중 동력전달계 통의 이상으로 비상착륙	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사실정보 수집, 분석 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 작성 완료</li> <li>- 조사보고서 초안 영문번역 완료</li> </ul>